

[양식가]

※ 작품심사 의견서는 선정 한 작품(최고점수)만 작성

※ 우수한 점과 개선사항 등을 구체적으로 작성

## 작품심사 평가사유서

□ 심사위원 : 이장연 (작품번호 : 가 - 3 )

□ 노후철도역사(서현 수내 미금 오리) 시설개선 설계공모 작품심사

- 4개 역소에 관한 디자인이 훌륭 및 이에 관한 Free zone 및 등고장 시설개선 디자인이 조화롭게 양호함.
- 역장, 미금역의 역사상 천장층 및 오리역의 '열' 관련 천장 개선에 대해 시공성 및 유지관리 측면에서 검토할 필요가 있음.
- 역사상 디자인 개선에 따라 미금(당장)역의 디자인을 추천함. 이도 Free zone, 등고장, 외부출입 등이 디자인으로 통일감 있게 조화로운 부분이 양호함. 역장, 현재 제안한 역사상 시설 디자인에 대해서도 시공성 및 유지관리 측면은 고려하여 현실적 방안 마련을 검토함.
- 제안한 입체상징 디자인, 에너지 관련 디자인, 시공·위 시설개선 item, CRTED item 등이 양호하며, 제안한 item들이 제각각 설치·운영될 수 있도록 제작 진행시 반영됨.
- 역사상 디자인 상의 디자인 조율과 조화롭게, 다시 한번 역장의 디자인에 부합하여 디자인 함의 그외에 다시 반영함.

[양식기]

※ 작품심사 의견서는 선정 한 작품(최고점수)만 작성

※ 우수한 점과 개선사항 등을 구체적으로 작성

## 작품심사 평가사유서

□ 심사위원 : 김 비교  (작품번호 : 가 - 3 )

□ 노후철도역사(서현, 수내, 미금, 오리) 시설개선 설계공모 작품심사

각 역사별 아티팩터를 평가하기 위하여 각 역사의 명칭과 유래에서 다각인 모티브를 찾아 이를 다양한 형태로 디자인기 적용하였다고 평한다. 역사의 기능과 시설을 위한 조닝에 대한 고려가 우수하고 각 과제별 주요점을 잘 이해하고 기능과 미관 측면에서 고려하여 해결방안을 제시하였다고 생각한다.

[과제6] 역사별 필수과제중 수내역의 외부충아 #1.#2.#4는 현재 2400mm 설치된 충아를 1740mm로 설치하는 것을 검토바랍니다.

이바람막이는 공사비,마감재별등을 고려하여 기존 마감재/폴리싱으로 제안하였는데, 천장 몇 번의 데비으로 인하여 일부 천장부시공이 필요한 부분이 있는지 면밀히 검토 바랍니다.

- ※ 작품심사 의견서는 선정 한 작품(최고점수)만 작성  
 ※ 우수한 점과 개선사항 등을 구체적으로 작성

## 작품심사 평가사유서

- 심사위원 : 김진성 (한명) (작품번호 : 가 - 3 )  
 □ 노후철도역사(서현 수내, 미금, 오리) 시설개선 설계공모 작품심사

- 본 용역은 지하공간 디자인 + 시설개선 사업으로 과정에 대한 이해가 매우 중요
- 4개 역사에 대한 지역적 특성을 반영한 디자인이 중요.
- 특히 경제성을 고려하여 소지대면을 확보한 것이 아닌  
 보존 + 리모델링을 통한 기법이 반영됨
- 디자인이 화려하진 않지만 인자성이 뛰어나
- 각각의 역사에 맞추어 공간적 특성을 잘 파악하고 반영함.
- 수행계획이 구체적이고 잘 계획되어 있음.


발전 개선사항)

- 화장실 부분의 디자인도 고층스럽게 변경하면 좋음.
- 주차장의 디자인도 좀더 밝게 표현 됨 (서현역)
- 화장실의 경우 새카맣라 대기조 (충주역, 용암역) 이  
 길이 있음. 충전동선과 관련된 건물계획 필요.

※ 작품심사 의견서는 선정 한 작품(최고점수)만 작성

※ 우수한 점과 개선사항 등을 구체적으로 작성

## 작품심사 평가사유서

□ 심사위원 :  (작품번호 : 가 - 3 )

□ 노후철도역사(서현 수내 미금 오리) 시설개선 설계공모 작품심사

### 1. 개념도 및 일러스트

- 4개역사마다 개념도 → 역사 비록 → 대합실 → 화장실 → 노후로 인한 디자인과 개념도 2개기-필요 하고 이를 중심으로 봄.
- 한개의 노후역사마다 4개역사마다 역속성도 측면에서 표현된 디자인이 됨.

### 2. 사면비제안 및 시공성리

- 기존 비제의 문제점을 통한 제한성으로 통해 제한된 시공비율 고려와 확보에 집중하게 함
- 공사기법에서 몇몇기법이나 문제점등의 현실적인 제안 제시

### 3. 디자인의 창의성

- 4개역사마다 강한 자연적 모티브를 적용, 이를 모든공간에 디자인 및 내진 마감까지 이끌어감.

### 4. 주조역사 시설개선

- 비록 대합실 및 승강장 디자인이 일반적이 더욱 조야하게 적용됨.

### 5. 화장실 개선

- 목지하고, 라미한 디자인을 지어하고 기능적상으로는 개선함이 돋보임

### 6. 방음시설 개선

- 계획적, 기능적 개선은 하계도역역역이 돋보임.